



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 10-05-2-3/08.02.2018 г.

**Възложител:** Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

**Подделение** (когато е приложимо): Клон - Териториално подделение Пристанище Русе

**Партида в регистъра на обществените поръчки:** 01158

**Адрес:** гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2

**Лице за контакт** (може и повече от едно лица): инж. Евгений Денев–експерт (инфраструктура и акватория) в Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ

**Телефон:** 082 818997

**E-mail:** e.denev@bgports.bg

**Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:**  Да  Не

**Допълнителна информация може да бъде получена от:**

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

**Приемане на документи и оферти по електронен път:**  Да  Не

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:** „Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад“

**Кратко описание:** С цел постигане на високо качество при рехабилитацията на горен ръб, облицовка и опорен ръб на южната наклонена кейова стена в района на 19 и 20 корабно място и на северната кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място в пристанищен терминал Русе-запад, трябва да се спазват следните технически изисквания и последователност на работа:

Монтаж на работна инвентарна площадка. Механизирано изсичане на избуялата растителност и ръчно отстраняване на тревата от фугите и в участъците на горен ръб и долен опорен ръб. Разбиване на компрометираните участъци, с дължина 21 м и изработване на кофраж за горния опорен ръб. Доставка и монтаж на арматура за горния ръб, като по дължината му се монтират 8 бр. пръти от Ст А III № 16 и през 30 см. бигли от Ст А I Ф10, след което се доставя и полага бетон В 30 без прекъсване за всяка отделна единица. Разрушената облицовка и липсващите камъни да се възстановят с изливане на бетон клас В 30. Необходимо е предварително да се извърши щателно почистване на местата и да се отстранят напуканите камъни. Пукнатините по каменната